

No. 1915  
平成 22 年 5 月 10 日  
株式会社トプコン  
ポジショニングビジネスユニット  
アジア中東マーケティング部  
部長 江藤 隆志



『ピンポールプリズムセット5型』不具合について

拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。  
弊社儀、毎々格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げます。

早速乍、このたび「ピンポールプリズムセット5型」に、一部不具合品が混入している可能性があることが判明致しました。


ご迷惑をお掛け致しますこと、お詫び申し上げますとともに、対処方法についてご案内させていただきます。

敬具

記

1. 不具合内容

「ピンポールプリズムセット5型」に同梱されている「ピンポール5型」の石突に下図のような規格外の物が混入している可能性があります。



丸ではなく、平らな形状になっている。

●通常品 ●規格外品

2. 対応方法

該当する不具合品がございましたら、正規の石突と交換させていただきます。  
ご面倒ですが該当する石突を最寄のトプコン販売営業所まで送付頂きますよう、お願い致します。

ご迷惑をお掛け致しますが、よろしくお願い申し上げます。

※ 不明な点のお問い合わせはトプコン測量機器コールセンターへお願いします。

電話番号 : 0120-54-1199 (フリーダイヤル)  
E-mail : [sokuryo@topcon.co.jp](mailto:sokuryo@topcon.co.jp)

以上